

## Быстроразъемные соединения РМ40 - папа G1/2

Наружная резьба

1/2"

Внешний диаметр

11мм

**Быстросъемное соединение для воздуха РМ40 "папа"-"внешняя резьба" 1/2"** используется для соединения и разъединение пневматического инструмента, шлангов и компрессорного оборудования. При многократном использовании не изнашиваются. Могут использоваться с водой.

### Технические характеристики фитинга:

- Рабочая среда: воздух, вода;
- Рабочее давление: 0-10 бар;
- Материал: никелированная (оцинкованная) сталь, уплотнения NBR;
- Размер/стандарт быстроразъемного (БРС) соединения: 1/2" (папа)/азиатский;
- Размер соединения: внутренняя резьба 1/2".
- Номинальный расход: 2200 нл/мин при давлении 6 бар;
- Рабочая температура: 0... +80°C (с сухим воздухом от -20°).

|                                                                                     |      |                                                                                      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|
|  | SP20 |  | PP20 |
|                                                                                     | SP30 |                                                                                      | PP30 |
|                                                                                     | SP40 |                                                                                      | PP40 |
|  | SF20 |  | PF20 |
|                                                                                     | SF30 |                                                                                      | PF30 |
|                                                                                     | SF40 |                                                                                      | PF40 |
|  | SH20 |  | PH20 |
|                                                                                     | SH30 |                                                                                      | PH30 |
|                                                                                     | SH40 |                                                                                      | PH40 |
|  | SM20 |  | PM20 |
|                                                                                     | SM30 |                                                                                      | PM30 |
|                                                                                     | SM40 |                                                                                      | PM40 |

### Резьба грубая цилиндрическая

| Обозначение | Число ниток<br>N<br>на 1" | Шаг<br>резьбы<br>S, mm | Наружный<br>диаметр<br>резьбы, мм | Средний<br>диаметр<br>резьбы, мм | Внутренний<br>диаметр<br>резьбы, мм |
|-------------|---------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| G1/8"       | 28                        | 0,907                  | 9,729                             | 9,148                            | 8,567                               |
| G1/4"       | 19                        | 1,337                  | 13,158                            | 12,302                           | 11,446                              |
| G3/8"       | 19                        | 1,337                  | 16,663                            | 15,807                           | 14,951                              |
| G1/2"       | 14                        | 1,814                  | 20,956                            | 19,754                           | 18,632                              |
| G3/4"       | 14                        | 1,814                  | 26,442                            | 25,281                           | 24,119                              |

|       |    |       |        |        |        |
|-------|----|-------|--------|--------|--------|
| G7/8" | 14 | 1,814 | 30,202 | 29,040 | 27,878 |
| G1"   | 11 | 2,309 | 33,250 | 31,771 | 30,292 |

Присоединительная резьба: 1/4", 3/8", 1/2";

Внешний диаметр присоединяемой трубки: 6, 8, 10, 12, 16 мм

Приобрести **Быстросъемное соединение для воздуха RM40** можно прямо на сайте [MGP](#). За подробной информацией обращаться по телефону [+7 \(495\) 797-07-74](#), [+7 \(903\) 797-07-74](#).