

## **Кран (вентель) с G1/2 наруж.**

**Кран (вентель) с G1/2 наружной винтовой резьбой** (папа) для трубок СОЖ 1/2". Для регулировки или перекрытия потока СОЖ/воздуха в рабочей зоне станка.

Приобрести **Кран (вентель) с G1/2 наруж.** можно прямо на сайте [MGP](#). За подробной информацией обращаться по телефону [+7 \(495\) 797-07-74](tel:+7(495)797-07-74), [+7 \(903\) 797-07-74](tel:+7(903)797-07-74)